

## MOULIN

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Baudrières  
Tenarre

Dossier IA71001266 réalisé en 2006

Auteur(s) : Gaëlle Prost



### Historique

Un bâtiment figure déjà à l'emplacement du bâtiment principal actuel sur un plan terrier de 1781. Sur le cadastre ancien, seules les parties en pan de bois de la grange et du toit à porcs actuels sont représentés. Le bâtiment principal actuel n'est pas celui représenté car son plan est différent. Les bâtiments les plus anciens datent probablement du premier tiers du 19ème siècle, ceux en pierre de la deuxième moitié. Ce moulin est dans la même famille depuis au moins quatre générations et a cessé de fonctionner en 1970. Selon la propriétaire actuelle, le moulin que l'on voit sur le cadastre ancien a brûlé.

**Période(s) principale(s) :** 19e siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'œuvre inconnu ()

### Description

Moulin sur étang, implanté en retrait de la route, sur les trois côtés d'une cour. Logis en pan de bois à chevrons et pierre (croupe à gauche) accolé à la gauche du moulin en pierre (roue au pignon droit). Bâtiment des dépendances constitué d'une grange en pan de bois et de deux étables en pierre, implanté perpendiculairement, à gauche. Toit à porcs en pan de bois et en pierre en vis-à-vis, le long du bief. Sol du moulin dallé, corniche en brique à quatre rangs (le troisième posé pointes en avant). Haute cheminée en brique circulaire sur la digue de l'étang.

### Eléments descriptifs

**Murs :** brique, bois, calcaire, pan de bois, moellon, enduit

**Toit :** tuile plate

**Etages :** en rez-de-chaussée, comble à surcroît

**Escaliers :** escalier dans-œuvre, escalier droit, en charpente

**Typologie :** logis et dépendances perpendiculaires

### Informations complémentaires

- : <https://http>

**Thématiques :** enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton :** Saône-et-Loire

**Dénomination :** moulin

**Parties constitutantes non étudiées :** grange, étable, toit à porcs

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine





**Moulin à Baudrières.**

71, Baudrières, lieudit : Boulay

N° de l'illustration : 20067101119NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne