

## FERMES, MAISONS ET MOULIN À BAUDRIÈRES

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Baudrières  
Boulay

Dossier IA71001268 réalisé en 2006

Auteur(s) : Gaëlle Prost



### Présentation

Bâtiments du 17e au début du 20e siècle. Parmi ceux non enduits on en répertorie 55 en brique, 42 en pierre (+3 pignons), 38 en pan de bois à chevrons, 25 en pisé, 23 en "tuiles mureuses" (+54 réfections ou petites dépendances), 7 en "agglos" artisanaux (+6 réfections ou petites dépendances), 1 en pan de bois à "poteaux-rapprochés", 1 en pan de bois à croix-de-Saint-André, 1 en pan de bois à "bâton-rompu". Il n'est pas rare de voir associés sur un même édifice du pan de bois à chevrons et de la pierre. Pierre qui proviendrait de Sennecey, et de Préty pour certains encadrements de baie. Commune vallonnée permettant le creusement de caves sur les hauteurs : 29. Certaines sont profondes avec un escalier d'accès en façade occupant toute la largeur du "sevron" (environ 10 marches). 10 mares, 1 colombier et 4 pigeonniers. 33 auvents sur poteaux métalliques. Puits à pompe à bras ou à roue, à poulie, un à balancier et un couvert. Jours de portes de grange de formes très variées : ovale oblique, cœur, losange, carré, rond. Le plus fréquent (une dizaine) est de forme complexe (rectangle à extrémités cintrées mais angles saillants) et fermé par un volet interne coulissant. Très peu de toits à demi-croupe. Les restaurations et remaniements ont particulièrement dénaturé la plupart des constructions. On retrouve sur la commune 5 ateliers d'artisans (1 de forgeron, 2 de charron et 2 de sabotier) transformés en habitation pour la plupart. La maison noble de Tenarre (notice n°1265) avec ses pans de bois alsaciens, est exceptionnelle.

**Période(s) principale(s)** : 2e quart 17e siècle / 18e siècle / 19e siècle / 1ère moitié 20e siècle

### Eléments descriptifs

**Murs** : brique, bois, calcaire, pisé, végétal en gros oeuvre, pan de bois, moellon, enduit, badigeon, essentage de planches  
**Typologie** : logis et dépendances en vis-à-vis, logis et dépendances perpendiculaires, maison de maître

### Informations complémentaires

- Dossier numérisé prochainement disponible :** <https://http>

**Thématiques** : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Dénomination** : ferme, maison, moulin

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Moulin à Baudrières.**

71, Baudrières, lieudit : Boulay

N° de l'illustration : 20067101119NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



**Vue d'ensemble de la façade.**

71, Baudrières, lieudit : Boulay

N° de l'illustration : 20067101118NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



**Vue d'ensemble de la façade de l'habitation.**

71, Baudrières, lieudit : Boulay

N° de l'illustration : 20067101115NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne