

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Rancy

Dossier IA71001291 réalisé en 2006

Auteur(s) : Gaëlle Prost



## Historique

Ferme ne figurant pas sur le cadastre ancien. Elle remonte probablement au 19ème siècle tout en étant postérieure à 1835, date du cadastre ancien. Une écurie en brique a été ajoutée au pignon gauche vers 1950, puis elle a servi d'abri au tank à lait. Le toit à porcs est postérieur à 1950.

**Période(s) principale(s) :** 19e siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Ferme implantée parallèlement à la route, en retrait. Elle est constituée d'un long bâtiment comprenant un logis (à droite) et ses dépendances. Un toit à porcs dans son alignement à droite, et une petite maison, un peu plus loin à droite. Ferme en pisé sur soubassement de brique et de pierre, constituée d'un logis flanqué d'une étable et d'une grange sur sa gauche, et d'un four sous appentis sur sa droite. Volières ("boîtes à pigeons") en bois fixées aux poutres des étables et aération par des jours étroits au surcroît. Echelle du grenier située à l'extrémité droite de la façade. La pièce principale du logis est située à gauche, les deux chambres en profondeur sur la droite. Encadrements de baies en pierre rose. Auvent sur poteaux métalliques (sablère assemblée à trait de Jupiter). Puits en brique à superstructure en pierre à rouleau, face au logis. Toit à porcs en matériaux agglomérés. Petite maison enduite (pan de bois à chevrons sur soubassement de pierre sur la façade postérieure et pignons en pierre), constituée de deux pièces, et d'une cheminée double.

## Éléments descriptifs

**Murs :** brique, bois, calcaire, pisé, moellon, pan de bois, enduit

**Toit :** tuile plate, tuile mécanique

**Étages :** en rez-de-chaussée, comble à surcroît

**Escaliers :** escalier demi-hors-oeuvre, échelle, en charpente

**Typologie :** logis et dépendances sous un même toit

## Informations complémentaires

• : <https://http>

**Thématiques :** enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton :** Saône-et-Loire

**Dénomination :** ferme

**Parties constituantes non étudiées :** puits, four à pain, grange, étable, toit à porcs, abreuvoir

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade.**

71, Rancy

N° de l'illustration : 20067101136NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne