

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Loisy
Moiroux

Dossier IA71001314 réalisé en 2006

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme ne figurant pas sur le cadastre ancien, remontant probablement à la deuxième moitié du 19ème siècle comme en témoignent les baies. Une autre ferme (très remaniée) est accolée à sa gauche.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme en pisé implantée parallèlement à la route, constituée d'une étable flanquée d'un logis à gauche et d'une grange à droite. Logis d'une pièce chauffé par une cheminée accolée au pignon. Encadrements de baies en pierre rose. Porte cloutée à fenêtre d'imposte. Auvent en tuile mécanique sur aisseliers. Deux barrières "artisanales".

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, pisé, moellon, enduit

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Typologie : logis et dépendances sous un même toit

Informations complémentaires

- : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : grange, étable

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

71, Loisy, lieudit : Moiroux

N° de l'illustration : 20067101157NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne