

MAISON

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Simandre
Rimboz

Dossier IA71001342 réalisé en 2007

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Maison figurant sur le cadastre ancien. A cette époque elle occupait le centre d'un long corps de bâtiment perpendiculaire à la route (dont il reste une grande partie) et elle était reliée à un autre identique (à l'est) de sorte que l'ensemble forme un grand domaine de plan en "U". Elle constituait le logis d'une ferme dont les dépendances (à droite) sont aujourd'hui transformées en habitation. C'est probablement au 18ème siècle qu'on a accolé une étable à gauche de la maison, comme en témoigne le linteau segmentaire délardé de la fenêtre de l'évier qui la double. Et c'est probablement au 19ème siècle qu'on a doublé chaque pièce du logis et divisé celle de gauche dans la longueur pour y installer un petit atelier, remplaçant la cheminée par un placard mural. C'est sans doute aussi à cette époque qu'on a démonté la "cheminée chauffant au large", comme en témoigne le style de la cheminée qui la remplace.

Période(s) principale(s) : 17e siècle / 18e siècle / 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Logis en pierre constitué de deux pièces. Le sol est en carrons et les cloisons sont en pan de bois à "bâton-rompu" à remplissage de vannerie comblée d'argile ("clayonnage"). Vestige de piédroit de cheminée au mur pignon gauche. La poutre transversale séparant le logis des dépendances, d'une section de 60cm de côté, est soutenue par un aisselier à chaque extrémité. Elle est percée d'une mortaise double (probablement celle d'un sommier). Tout ceci porte à croire qu'il s'agit de la poutre maîtresse d'une "cheminée chauffant au large". Une cheminée en pierre inscrite dans la cloison séparant les deux pièces lui fait face (une petite étagère murale à sa droite). Une perche de séchage est pendue au plafond par deux cordelettes. La porte d'entrée est cloutée. A l'angle antérieur droit du logis, un bel escalier tournant en pierre donne accès à la porte du grenier. Charpente à double entrait et double faîtage contreventé par des croix-de-Saint-André. Le puits situé devant le logis est mitoyen avec les bâtiments en vis-à-vis. Il occupait le centre de la cour du domaine d'origine.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, bois, végétal en gros oeuvre, moellon, pan de bois, enduit, badigeon

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Étages : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Escaliers : escalier hors-oeuvre, escalier tournant, en maçonnerie

Informations complémentaires

• : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées : puits, atelier

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

71, Simandre, lieudit : Rimboz

N° de l'illustration : 20067101184NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne