

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Thurey
La Boulandière

Dossier IA71001417 réalisé en 2007

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien. A cette époque le toit à porcs n'existait pas. La maison remonte probablement au 17^{ème} siècle comme en témoignent son volume, ses pans de bois et son escalier extérieur. Le bâtiment des dépendances, lui, daterait plus du siècle suivant. L'appentis, remontant probablement au 19^{ème} siècle, abritait un four avant d'être récemment transformé en chambre. Le propriétaire a récemment créé le four de toute pièce, copiant celui de la ferme des Guichards. Il a aussi ajouté des croix-de-saint-André au garde-corps de l'escalier. Selon lui le toit à porcs/poulailler daterait de 1907.

Période(s) principale(s) : 17^e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme implantée au fond d'une impasse, constituée d'une maison, d'un bâtiment des dépendances en vis-à-vis et d'un toit à porcs/poulailler sur le troisième côté de la cour. La maison est en pans de bois à "bâton-rompu", ses sablières basses posées à même le sol, le surcroît étant aussi haut que le rez-de-chaussée. La poutre maîtresse transversale chanfreinée repose sur des poteaux qui lui sont propres, accolés aux poteaux de fond. Deux mortaises laissent supposer une première cheminée chauffant au large dans la pièce de droite. L'autre poutre transversale est assemblée à tenon passant (extrémité arrondie bloquée par une clavette) et mortaise. Les décharges ont une section de 25 cm. La toiture pentue est composée d'un pignon au nord et d'une croupe au sud. La maison est constituée de deux grandes pièces d'égales dimensions, celle de droite étant chauffée par une cheminée à manteau en bois. Sol en carrés et octogones de terre cuite. Un escalier droit parallèle à la façade mène à la porte du grenier située à l'extrémité gauche du surcroît. Un appentis en brique au pignon opère un retour sur l'angle postérieur gauche de la maison, constituant l'évier. Auvent sur aisseliers. Des perches pour le séchage des haricots sont appliquées à la façade grâce à des crochets en bois cloués aux poteaux. On voit encore les crochets des perches qui reposaient entre les aisseliers. Puits à superstructure à rouleau situé devant l'escalier. Le bâtiment des dépendances est en pans de bois à chevrons sur soubassement de brique (tout comme le toit à porcs/poulailler), couvert à croupe, constitué de deux granges flanquées d'une étable de part et d'autre.

Éléments descriptifs

Murs : brique, bois, pan de bois

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Étages : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Escaliers : escalier hors-oeuvre, escalier droit, en charpente

Typologie : logis et dépendances en vis-à-vis

Informations complémentaires

- : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : puits, grange, poulailler, étable, toit à porcs

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade de l'habitation.

71, Thurey, lieudit : La Boulandière

N° de l'illustration : 20077100300NUC1A

Date : 2007

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.

71, Thurey, lieudit : La Boulandière

N° de l'illustration : 20077100299NUC1A

Date : 2007

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine