

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Saint-Usuge  
les Granges

Dossier IA71001504 réalisé en 2008

Auteur(s) : Gaëlle Prost



## Historique

Ferme figurant sur les cadastres de 1811 et 1844 : à ces époques le bâtiment des dépendances était moins long. Cette ferme remonte probablement à la deuxième moitié du 18ème siècle comme en témoignent les bois courts et le soubassement en brique des pans de bois ainsi que l'ancien escalier. Selon l'actuel propriétaire, la maison était à l'origine constituée de deux pièces principales chauffées par une large cheminée et un escalier tournant intérieur menait au grenier. La galerie sur poteaux métalliques et la réfection de la façade antérieure de la maison datent de 1948. Le bâtiment des dépendances est en grande partie refait en matériaux agglomérés.

**Période(s) principale(s) :** 2e moitié 18e siècle

**Période(s) secondaire(s) :** 2e quart 20e siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**

maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Ferme implantée dans l'angle de deux routes, constituée d'une maison et d'un bâtiment des dépendances en vis-à-vis. Un four à pain situé sur un côté de la cour, perpendiculairement aux bâtiments principaux, borde la route. Les trois bâtiments sont en pans de bois à chevrons sur soubassement de brique. La façade postérieure de la maison, percée de deux portes et de deux fenêtres, est symétrique. L'"hutau" de gauche est resté intact mais la cheminée a disparu. L'"hutau" de droite a été réduit en largeur pour placer à l'extrémité du bâtiment un évier doublé d'une petite chambre. L'échelle du grenier, accessible en façade, se situe entre les deux logis d'origine. Les croupes du toit sont coiffées d'épis de fâitage en métal. Le sol du "sevron" postérieur est en carreaux de terre cuite bordés de pierres. Le bâtiment des dépendances est constitué d'une étable flanquée d'une grange à double porte et d'une étable à gauche, d'une charretterie et d'un poulailler doublé d'un toit à porcs, à droite. L'étagage de la chambre à four accueille un pigeonnier. Le puits à mur de margelle en brique est situé au centre de la cour.

## Eléments descriptifs

**Murs :** brique, bois, pan de bois

**Toit :** tuile plate, tuile mécanique

**Etages :** en rez-de-chaussée, comble à surcroît

**Escaliers :** escalier demi-hors-oeuvre, échelle, en charpente

**Typologie :** logis et dépendances en vis-à-vis

## Informations complémentaires

- : <https://http>

**Thématiques :** enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton** : Saône-et-Loire

**Dénomination** : ferme

**Parties constituantes non étudiées** : puits, four à pain, charretterie, grange, poulailler, étable, toit à porcs, abreuvoir

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade postérieure de la maison.**

71, Saint-Usuge, lieudit : les Granges

N° de l'illustration : 20087100143NUC1A

Date : 2008

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.**

71, Saint-Usuge, lieudit : les Granges

N° de l'illustration : 20087100142NUC1A

Date : 2008

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine