

## FERME DITE "D'ANTOINE DESPIERRES" (LES BOUFFIERS)

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Prizy  
les Bouffiers

Dossier IA71003546 réalisé en 2018

Auteur(s) : Aurélien Michel, Philippe Mairot, Raphaël Favereaux



### Historique

La ferme appartient au début du XVIII<sup>e</sup> siècle à François Desforges (1678-1723), marchand et bourgeois de Saint-Julien-de-Civry, qui loue les terres et les bâtiments à un granger. Sa veuve, Marie Desclaux (vers 1673-1743) se remarie le 24 septembre 1733 avec Antoine Despierres, 1<sup>er</sup> du nom, lui-même veuf depuis 1727, qui habite une autre ferme du hameau et à qui elle transmet la propriété. La famille Despierres s'y installe et occupe les lieux jusqu'en 1864, date à laquelle le domaine est vendu par les petits-enfants d'Antoine Despierres (1766-1848), 1<sup>er</sup> du nom, à Claude Labrosse (1833-1897), emboucheur, natif d'Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie. Ses descendants vont poursuivre l'exploitation du domaine, avant de revendre les bâtiments au milieu des années 1990 aux propriétaires actuels qui n'ont, eux, plus de lien avec l'activité agricole.

Quelques archives fournissent des éléments attestant de l'activité d'embouche dans cette ferme au XIX<sup>e</sup> siècle. La description qui en est donnée dans l'inventaire après décès de François Despierres, du 30 juin 1840, permet de constater que les relations familiales étaient interconnectées avec la gestion des affaires. François avait repris en 1819 la gestion de l'exploitation, pour le compte de son frère aîné, Antoine, 1<sup>er</sup> du nom, domicilié à Saint-Didier-en-Brionnais, qui avait reçu le domaine à titre de dot en 1785 (dans son contrat de mariage avec Pierrette Brancion – Cote 3E 24451, arch. dép. 71). Par ailleurs, François travaille « en société » avec un autre de ses frères, Laurent (1775-1825), puis avec la veuve de ce dernier et leur fils aîné Etienne (1812-1877). La ferme présente une activité d'embouche (mention de 2 bœufs « qu'on engraisse » à l'étable et 4 bœufs et 5 vaches « mis aux pâturages pour être engraisser »(sic) et d'élevage (mention de 2 taureaux reproducteurs, 3 vaches, 2 génisses et 5 veaux), mais possède encore des cultures (mention de 6 bœufs de trait, de 10 hectolitres de froment, 1,4 hectolitre de fèves et 2 hectolitres d'avoine dans le grenier de la maison, ainsi que de 12 hectolitres de vin « *de différentes récoltes, du produit de Prizy et Amanzé* » dans la cave). Le domaine d'une superficie de 44,3 ha est toutefois couvert majoritairement de prés (53 % contre 31,5 % pour les terres, 5,3 % pour les bois et 2,9 % pour les vignes). Il comprend notamment deux grands prés de plus de 5 ha (les prés dit « mal-carré » et « de fontbon »).

La maison a été édifiée en deux phases. La partie primitive était vraisemblablement déjà existante au moment du mariage entre Antoine Despierres, 1<sup>er</sup> du nom, et Marie Desclaux. Sa construction n'est pas datée, mais le bel escalier qu'elle abrite, construit en pierres bouchardées à ciselures relevées, atteste d'une réalisation de l'époque moderne, probablement la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle. La maison était par ailleurs déjà existante en 1691, date à laquelle a été construite l'habitation voisine (celle des Mommessin), qui prend appui contre elle. Un agrandissement, d'abord prévu en direction du nord-ouest comme en témoigne les pierres d'attente à un angle du bâtiment, a finalement été réalisé à l'est. Au regard du style des ouvertures (linteau en cintre surbaissé), cette extension date probablement du deuxième quart du XVIII<sup>e</sup> siècle. Les baies de la partie ancienne ont été refaites à cette époque pour harmoniser l'aspect général du bâtiment. Au dernier niveau de la façade, les maîtres d'œuvres par manque de place ont d'ailleurs été obligé de placer les linteaux des nouvelles fenêtres directement en contact avec les pièces de la charpente (chevrons). La distribution intérieure du bâtiment comprenait deux chambres, une grande cuisine, un vestibule et une bassie au rez-de-chaussée, ainsi que trois chambres au premier étage et deux petits cabinets en entresol. De nouvelles divisions intérieures ont été réalisées par la suite, pour des raisons liées au confort moderne. En revanche, à l'exception de deux petites fenêtres ajoutées récemment, l'aspect extérieur de la bâtisse a peu changé.

La grange - abritant deux écuries et une remise - a été édifiée au cours du XVIII<sup>e</sup> siècle en lieu et place un précédent bâtiment, mentionné dans le terrier de 1708 et ne possédant qu'une seule étable. La quasi-totalité des ouvertures du bâtiment ont été reprises au XX<sup>e</sup> siècle en briques et parpaings. L'appentis abritant les soues à cochons est un ajout du XIX<sup>e</sup> siècle, postérieur au plan cadastral de 1823. L'ancien fournil, au fond du jardin, est également une construction du XIX<sup>e</sup> siècle et a succédé à un précédent bâtiment, qui était plus proche de la maison, comme l'atteste le plan de 1823. L'ancien cuvage, qui

abritait également le pressoir, et le pigeonnier sont du XVIII<sup>e</sup> siècle et n'ont pas subi de transformations majeures. La construction de ces derniers bâtiments, ainsi que celle de la grange et de l'extension de la maison, peut être attribuée à Antoine Despierres, l'er du nom.

**Période(s) principale(s) :** 4<sup>e</sup> quart 17<sup>e</sup> siècle / 2<sup>e</sup> quart 18<sup>e</sup> siècle

## Description

Cette ferme, la première du hameau, est constituée de plusieurs bâtiments de part et d'autre de la route allant du bourg de Prizy à l'Argolay. La maison s'élève sur un rez-de-chaussée et un étage carré. La partie nord de l'édifice abrite un escalier rampe-sur-rampe, qui donne également accès à deux petites pièces en entresol. Le bâtiment est construit en moellons de calcaire et enduit. Seules les pierres d'encadrement des baies et les chaînes d'angles sont apparentes. Le toit est à deux pans, couvert en tuiles mécaniques. La façade antérieure est percée de 12 baies (2 portes et 10 fenêtres) couvertes d'arcs en cintre surbaissés, sans véritable ordonnancement. Son angle nord-ouest est marqué par des pierres d'attente. Elle présente également un léger décrochement en son centre, qui permet de constater que l'édifice se compose de deux parties distinctes, l'une légèrement en retrait par rapport à l'autre, correspondant vraisemblablement à deux phases de construction. La façade postérieure, sur le jardin, est percée de 7 ouvertures de même style.

Les dépendances se composent de plusieurs bâtiments :

- l'ancien fournil, au fond du jardin,
- la grange, de l'autre côté de la route, qui abrite une remise, deux étables de part et d'autre de celle-ci, toujours ornées de leurs crèches et râteliers, un fenil et des soues à cochons dans une partie annexe en appentis,
- l'ancien cuvage (avec un grenier au-dessus), également situé de l'autre côté de la route, sur lequel s'appuient deux petits appentis,
- et un pigeonnier, de plan carré, voisinant avec le bâtiment précédent.

Dans la grange, le mur séparant la remise des étables est percé de feurons, par lesquelles on jetait le foin dans les râteliers. Ces bâtiments sont également construits en moellons, couverts en tuiles plates et partiellement en tuiles mécaniques (notamment la grange, sur la partie basse des versants du toit ou égout retroussé).

## Eléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon, enduit partiel

**Toit :** tuile plate, tuile plate mécanique

**Etages :** en rez-de-chaussée, 1 étage carré, entresol

**Couvrement :** charpente en bois apparente

**Escaliers :** escalier dans-œuvre, escalier tournant à retours, en maçonnerie

## Sources documentaires

### Documents d'archives

- Archives départementales de la Saône-et-Loire: 3P 361/1. Cadastre de la commune de Prizy. 1824-1965.**  
Archives départementales de la Saône-et-Loire: 3P 361/1. Cadastre de la commune de Prizy. 1824-1965.- 3P 361/1 MA : Registre des états de sections. 1824.- 3P 361/1 MA : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non-bâties. 1824-1882 (propriétés bâties), 1824-1914 (propriétés non-bâties).- 3P 361/1 MR : Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1911-1965.- 3P 361/1 MR : Matrice cadastrale des propriétés non-bâties. 1914-1965.  
Lieu de conservation : Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon
- Archives départementales de la Saône-et-Loire : E 62. Terrier de la seigneurie d'Amanzé. 1702.**  
Archives départementales de la Saône-et-Loire : E 62. Terrier de la seigneurie d'Amanzé. 1702.  
Lieu de conservation : Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon
- Archives départementales de la Saône-et-Loire : E 65. Terrier de la seigneurie de Prizy. 1708.**  
Archives départementales de la Saône-et-Loire : E 65. Terrier de la seigneurie de Prizy. 1708.  
Lieu de conservation : Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon
- Archives départementales de la Saône-et-Loire : E 72. Terrier de la seigneurie de Prizy. 1782.**  
Archives départementales de la Saône-et-Loire : E 72. Terrier de la seigneurie de Prizy. 1782.  
Lieu de conservation : Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon
- Archives départementales de la Saône-et-Loire : E 73. Terrier de la seigneurie d'Amanzé. 1782.**  
Archives départementales de la Saône-et-Loire : E 73. Terrier de la seigneurie d'Amanzé. 1782.  
Lieu de conservation : Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon
- Archives départementales de la Saône-et-Loire : 3E 5927/4. Minutes de l'étude notariale de Charles-Antoine Goin (Charolles). 1840 (n° 391 à 502).**  
Archives départementales de la Saône-et-Loire : 3E 5927/4. Minutes de l'étude notariale de Charles-Antoine Goin

(Charolles). 1840 (n° 391 à 502). Inventaire après décès de François Despierres, demeurant aux Bouffiers. 30 juin 1840.  
Lieu de conservation : Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon

• **Archives départementales de la Saône-et-Loire : 3E 24478. Minutes de l'étude notariale de Claude-Philibert Grandjean, fils (Saint-Julien-de-Civry). 1819-1820.**

Archives départementales de la Saône-et-Loire : 3E 24478. Minutes de l'étude notariale de Claude-Philibert Grandjean, fils (Saint-Julien-de-Civry). 1819-1820. Testament de sieur Antoine Despierres, propriétaire demeurant au lieu des Bouffiers, commune de Prizy. 3 février 1819.

Lieu de conservation : Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon

## Documents figurés

• **Vue de la maison, dite d'"Antoine Despierres" aux Bouffiers. Vers 1970.**

Vue de la maison, dite d'"Antoine Despierres" aux Bouffiers. Photographie (noir et blanc), par Raymond Oursel, vers 1970.  
Lieu de conservation : Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon

## Informations complémentaires

**Thématiques** : architecture rurale du Charolais-Brionnais

**Aire d'étude et canton** : Charolais-Brionnais

**Dénomination** : ferme

**Parties constituantes non étudiées** : étable à vaches, fenil, remise agricole, toit à porcs, pigeonnier, cuvage, jardin, maison, fournil

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Plan de masse et de situation de la maison dite "d'Antoine Despierres". Extrait du plan cadastral, 2020, section A, échelle 1/1000.**  
71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20207100125NUDA

Date : 2020

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de la maison d'Antoine Despierres (angle nord-est)**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20187100156NUC4A

Date : 2018

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure de la maison.**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20197100770NUC4A

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Partie droite de la maison. A l'angle, les pierres d'attente attestent qu'une construction était prévue à l'origine à la suite du bâtiment actuel.**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20197100771NUC4A

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Détail de la façade antérieure de la maison. Ces quatre baies cintrées éclairent les pièces d'entresol desservies par l'escalier de la maison.**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20197100773NUC4A

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Fenêtre au sommet de la façade (deuxième quart du XVIIIe s.). Le fait que le linteau de la baie soit directement en contact avec les chevrons de la charpente montre qu'il ne s'agit pas de l'ouverture d'origine, qui devait être plus petite.**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20197100774NUC4A

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Première volée de l'escalier rampe sur rampe à l'intérieur de la demeure.**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20197100802NUC4A

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Petit vestibule, à l'entrée de la maison. Des pierres d'attentes montrent que des arcs étaient vraisemblablement prévu pour couvrir les ouvertures menant du vestibule vers les autres pièces..**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20197100803NUC4A

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Pierre d'attente, vraisemblablement destinée à recevoir une arc à l'origine.**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20197100804NUC4A

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de la façade antérieure de la grange**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20187100140NUC4A

Date : 2018

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue du mur-pignon est de la grange, contre lequel a été bâti au XIXe siècle un appentis abritant les soues à cochons**  
71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20187100141NUC4A

Date : 2018

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Détail de la maçonnerie de la grange**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers


N° de l'illustration : 20187100142NUC4A

Date : 2018

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Détail de la maçonnerie de la grange**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20187100145NUC4A

Date : 2018

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Détail de la maçonnerie de la grange**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20187100146NUC4A

Date : 2018

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Ancien bâtiment du cuvage et pigeonnier**

71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20187100148NUC4A

Date : 2018

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de la maison, vers 1970. Le puits, devant la demeure, a depuis été détruit.**  
71, Prizy, lieudit : les Bouffiers

N° de l'illustration : 20207100074NUC2

Date : 2020

Auteur : Raymond Oursel

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Archives départementales de Saône-et-Loire