

## GRANGE

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne  
Argentenay

Dossier IA89000551 réalisé en 1974 revu en 2001

Auteur(s) : Marie-France Boyon, Claudine Hugonnet-Berger



**Période(s) principale(s) :** 19e siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

### Description

La grange est située au fond d'une cour, donnant sur la rue Basse. Le bâtiment est de plan rectangulaire. La façade antérieure est percée d'une porte charretière avec arc en plein-cintre et une petite porte latérale présentant un linteau reposant sur coussinets, et également de trois ouvertures rectangulaires, dont deux à la partie supérieure. La façade postérieure est ouverte par une porte en plein-cintre et par des petites fenêtres rectangulaires. Le toit est à longs pans avec une croupe et est couvert de tuiles plates.

### Éléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon, enduit partiel

**Toit :** tuile plate

### Informations complémentaires

- **Dossier numérisé prochainement disponible :** <https://httppatrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA89000551.pdf>

**Aire d'étude et canton :** Ancy-le-Franc

**Dénomination :** grange

**Parties constituantes non étudiées :** cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade sur cour.**  
89, Argenteay

N° de l'illustration : 19748900162V

Date : 1974

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine