

MOULIN

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
Perrigny-sur-Armançon

Dossier IA89000699 réalisé en 1974 revu en 2001

Auteur(s) : Marie-France Boyon, Claudine Hugonnet-Berger



Historique

L'ensemble constituant le moulin est abandonné.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

L'édifice, de plan rectangulaire en L, comprend un rez-de-chaussée, 2 étages carrés et un comble à surcroît. Les différentes façades présentent de nombreuses ouvertures murées. Le moulin est alimenté par un bief de l'Armançon.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit partiel

Toit : tuile plate

Etages : rez-de-chaussée, 2 étages carrés, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à deux pans ; toit à deux pans croupe

État de conservation :
établissement industriel désaffecté

Informations complémentaires

• **Dossier numérisé prochainement disponible :** <https://patrimoine.bourgognefranche-comte.fr/gtrudov/IA89000699.pdf>

Aire d'étude et canton : Ancy-le-Franc

Hydrographie : dérivation de l'Armançon

Dénomination : moulin

Parties constituantes non étudiées : cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Moulin alimenté par un bief de l'Armançon. Vue extérieure.

89, Perrigny-sur-Armançon rue du Moulin

N° de l'illustration : 19748901345X

Date : 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine