

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
Stigny

Dossier IA89000738 réalisé en 1974 revu en 2001

Auteur(s) : Marie-France Boyon, Elisabeth
Réveillon



Historique

Ancienne ferme (?) du 19e siècle. La baie en accolade murée sur la façade du logis est un remploi.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Les bâtiments sont implantés au bout d'une impasse. Le logis est situé au fond de la cour, avec des dépendances en retour à droite. Le logis comprend un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé desservi par un escalier droit, parallèle à la façade, et un étage en surcroît. Sous le perron de l'escalier se trouve un puits. Le bâtiment des dépendances est percé d'une porte charretière en arc segmentaire et d'une porte haute à linteau de bois. Les murs du logis sont crépis. Le toit à croupes du logis est couvert de tuiles plates.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, crépi

Toit : tuile plate

Étages : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît

Type(s) de couverture : toit à deux pans ; toit à deux pans croupe

Escaliers : escalier de distribution extérieur, escalier droit, escalier droit

Informations complémentaires

• **Dossier numérisé prochainement disponible** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA89000738.pdf>

Aire d'étude et canton : Ancy-le-Franc

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : cour, puits

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Logis. Façade sur cour.

89, Stigny rue de la Charrière

N° de l'illustration : 19748900716V

Date : 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine