



CHÂTEAU

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne Villiers-les-Hauts

Dossier IA89000778 réalisé en 1974 revu en 2003

Auteur(s): Elisabeth Réveillon



Historique

Les vestiges du logis du 16e siècle ont été très remaniés.

Période(s) principale(s): 16e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Les vestiges de l'ancien château sont situés au fond d'une cour de ferme. Les bâtiments sont distribués autour d'une cour rectangulaire limitée en avant par la partie conservée du logis, de plan en U. Le corps principal est flanqué à droite d'une tour sur l'angle tronquée à la partie supérieure ; la partie inférieure d'une autre tour circulaire est visible sous un hangar, à l'extrémité de l'aile droite en retour sur la façade postérieure. Les bâtiments, très remaniés, servent actuellement de logis de ferme ; un passage couvert traversant le corps principal a été transformé récemment en pièce d'habitation. Le logis comportait un rez-de-chaussée et un étage carré (tronqué). La façade antérieure est très remaniée (ouvertures refaites, passage fermé...). Sur la façade postérieure du corps principal, au rez-de-chaussée, deux arcades murées avec pilastres à décor géométrique ouvraient peut-être à l'origine sur une galerie ; elles sont surmontées, à l'étage, de croisées tronquées à la partie supérieure. La façade postérieure de l'aile droite est percée d'une porte en plein-cintre à pilastres décorés, donnant accès à un escalier droit. L'aménagement intérieur a subi une transformation complète. Seule subsiste une cheminée monumentale située à l'étage de la tour. Les murs en moellons équarris présentent des traces de crépi ; les encadrements sont en pierre de taille. Les toits à deux versants sont couverts de tuile plate. Des bâtiments d'exploitation d'époque plus récente limitent les côtés gauche et postérieur de la cour.

Eléments descriptifs

Murs: calcaire, moellon, crépi

Toit: tuile plate

Etages: rez-de-chaussée, 1 étage carré **Type(s) de couverture**: toit à longs pans

Escaliers: escalier intérieur, escalier droit, en maçonnerie

État de conservation :

vestiges

Décor

Techniques: sculpture

Représentations : pilastre, ornement géométrique

Précision sur les représentations :

Les pilastres des arcades et de la porte de la façade postérieure présentent un décor géométrique à losanges.

Informations complémentaires

 $\bullet \ \ \textbf{Dossier num\'eris\'e prochainement disponible:} \underline{https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA89000778.pdf}$

Aire d'étude et canton : Ancy-le-Franc

Dénomination : château

Parties constituantes non étudiées : cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Logis flanqué à droite d'une tour (tronquée).

89, Villiers-les-Hauts C.D. 12

N° de l'illustration : 19748900138V

Date: 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine