

## BAIES 5 À 8

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Saules



Situé dans : Église paroissiale Saint-Nicolas

Dossier IM25005713 réalisé en 1982  
Auteur(s) : Laurence de Finance

Les vitraux n'ont pas été photographiés.

### Historique

Il reste des bordures du 19e siècle le long des baies en plein cintre. Les parties centrales ont été remplacées au 20e siècle par du verre dépoli.

**Période(s) principale(s)** : 19e siècle / 20e siècle

### Description

Reste de bordures géométriques du 19e siècle le long des baies en plein cintre.  
Parties centrales en verre dépoli.

### Éléments descriptifs

**Catégories** : vitrail

### Informations complémentaires

**Aire d'étude et canton** : Ornans

**Dénomination** : verrière

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine