

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : TICHEY

Adresse : R.D. 110 D ET R.D. 35

Dénomination : **FERME**

IA 00071131

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0824020 Y = 0227850

Cadastre : 1937 B1 69

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

LOGIS DATE 1761 PAR DES TIRANTS ; DEPENDANCES REMANIEES ULTERIEUREMENT.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE, COLOMBIER, PORCHERIE

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, TOIT EN PAVILLON

DISTRIBUTION : ESCALIER INTERIEUR

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : NIVEAU INFERIEUR DU COLOMBIER DE PLAN CARRE EST EN PIERRE CALCAIRE ; PORCHERIE ENTIEREMENT EN PIERRE

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPRES ; CORNICHE EN PIERRE DE TAILLE SUR LE LOGIS ; COUR OUVERTE

<u>21</u> n° département	<u>TICHEY</u> commune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Village</u> adresse ou lieu-dit			
<u>Beaune</u> arrondissement	<u>Seurre</u> canton		
<u>FERME</u> dénomination et titre de l'œuvre		matricule	

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25 000	Saint-Jean-de-Losne feuille : 3124 Est	Lambert : II x = 824 02 y = 227 85
Cadastre	année : 1937	section : B1	parcelle : 69
	année :	section :	parcelle :

Propriétaire : Propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 17.07.1986 par CH. OLIVEREAU
revu le : par

Situation :

Au centre du village, à l'intersection des Routes Départementales 110 d et 35.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiments d'habitation et de dépendances séparés implantés sur les côtés d'une cour ouverte.
- . Bâtiment d'habitation de plan rectangulaire, à gauche de la cour, façade postérieure parallèle à la rue, façade antérieure ouvrant sur la cour.
- . Bâtiment de dépendances (remanié) à droite de la cour, situé en vis-à-vis du logis.
- . Colombier de plan carré et porcheries attenantes au fond de la cour.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . logis :
 - * murs enduits (enduit moderne)
 - * pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures, chaînes d'angle, corniche).
 - . colombier :
 - * pierre calcaire en moellons équarris, joints beurrés (niveau inférieur).
 - * brique apparente (niveaux supérieurs).

.../...

- . porcheries : pierre calcaire en moellons équarris, joints beurrés, mélangée à de la brique.
- couverture :
 - . tuile plate (logis, colombier)
 - . tuile mécanique (porcheries).

Structure :

Logis légèrement surélevé sur cave, à un étage carré.

Elévations :

- . logis :
 - * ouvertures à linteaux délardés ; appuis saillants moulurés (les 2 fenêtres d'étage situées au mur-pignon gauche).
 - * corniche en pierre de taille à doucine droite, régnante.
 - * niche à droite du mur de long-pan postérieur.
- . colombier (cf. figure) :
 - * élévation à 3 niveaux.
 - * porte d'accès du rez-de-chaussée au mur est.
 - * corniche en brique, 2e rang <<pointes en avant>>.

Couvertures :

- . toit à croupes, égouts retroussés (logis)
- . toit en pavillon (colombier)
- . toit à longs-pans (porcheries).


Datation :

Logis daté 1761 par les tirants au mur de long-pan postérieur.

Typologie régionale :

Ferme représentative des grosses exploitations agricoles de type poly-culture - élevage de la 2e moitié du XVIIIe siècle avec bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés sur les côtés d'une cour ; sélectionnée pour étude.

FERME (1937 B1 69)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



FERME (cadastre 1937, section B1,
parcelle 69)

86.21.681.X
Cliché M. ROSSO

Le colombier et les porcheries, vue du Sud.

