

Localisation	: 58	Référence : IA58000007
Aire d'étude	: Tannay	
Commune	: Flez-Cuzy	
Lieu-dit	: Cuzy	
Adresse	: C.R. 9	
Titre courant	: Eglise paroissiale Saint-Martin	
Dénomination	: église paroissiale	
Vocabulaire	: Saint-Martin	

Cartographie : Lambert2 X = 0697100 Y = 0263480

Cadastre : 1986 B1 60

Statut juridique : propriété de la commune

Dossier de enquête partielle inventaire topographique établi en 1994, 1996 par Pierre Jugie; Brigitte Fromaget

(c) Inventaire général, 1994

HISTORIQUE

Datation : 16e siècle. 2e quart 19e siècle. 1849 (daté par source) .

Auteur(s) :
Delasseigne Guillaume (entrepreneur)
(attribution par source).

Commentaire : Eglise construite au 16e siècle. En 1849, " le pignon séparant le clocher de la nef menace ruine ", Guillaume Delasseigne, entrepreneur à Clamecy, est chargé de le démolir et de faire une arcade en pierre de taille.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

MATERIAUX
Gros oeuvre : calcaire; moellon; enduit
Couverture : tuile plate

STRUCTURE
Parti de plan : plan en croix latine
Vaisseaux et étages : 1 vaisseau
Couvrement : voûte en berceau plein-cintre; voûte d'ogives

COUVERTURE : toit à deux pans; appentis; toit en pavillon

DECOR
Technique : peinture

Localisation	: 58 - Flez-Cuzy	Réf. : IA58000007
Lieu-dit	: Cuzy	
Adresse	: C.R. 9	
Titre courant	: Eglise paroissiale Saint-Martin	
Dénomination	: église paroissiale	

Représentation : ornement végétal
Sujet : motifs végétaux, support : voûte du chœur.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Edifice composé d'un clocher antérieur, d'une nef rectangulaire flanquée de deux chapelles et d'un chœur à chevet plat. Sacristie à droite du chœur.

DOCUMENTATION

ANFRAY, M. *La cathédrale de Nevers et les églises gothiques du Nivernais*. Paris, 1964, 200.

SOULTRAIT, G. de. *Répertoire archéologique du département de la Nièvre*. Paris, 1875, col. 58.

Archives

A.D. Nièvre. Série 2 O, Flez-Cuzy

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Doc.1 - Reproduction d'une carte postale ancienne

- Fig.1 - Façade
- Fig.2 - Façade et élévation gauche
- Fig.3 - Façade et élévation droite
- Fig.4 - Elévation gauche et chevet
- Fig.5 - Vue intérieure prise de l'entrée
- Fig.6 - Vue intérieure prise du choeur
- Fig.7 - Vue rapprochée du choeur
- Fig.8 - Voûte du vestibule
- Fig.9 - Lavabo du choeur
- Fig.10 - Voûte du choeur : décor peint (angle antérieur gauche)
- Fig.11 - Voûte du choeur : décor peint (angle postérieur gauche)
- Fig.12 - Voûte du choeur : décor peint (angle postérieur droit)
- Fig.13 - Voûte du choeur : décor peint (angle antérieur droit)

Pl. I Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1/1250e, section B1, 1986.



Pl. II Plan
Relevé au 1/50e, réduit au 1/150e, Alain Morelière, 1996.






Fig.1 Façade

Ph. Inv. J. L. DUTHU
94 58 0251 V



Fig.2 Façade et élévation gauche

Ph.Inv.J.L.DUTHU
94 58 0253 V



Fig.3 Façade et élévation droite

Ph.Inv.J.L.DUTHU
94 58 0252 V



Fig.4 Elévation gauche et chevet

Ph. Inv. J. L. DUTHU
94 58 0254 V



Fig.5 Vue intérieure prise de l'entrée

Ph.Inv.J.L.DUTHU
94 58 0255 V




Fig.6 Vue intérieure prise du chœur

Ph.Inv.J.L.DUTHU
94 58 0256 V



Fig.7 Vue rapprochée du chœur

Ph. Inv. J. L. DUTHU
94 58 0257 V



Fig.8 Voûte du vestibule

Ph.Inv.J.L.DUTHU
94 58 0258 X



Fig.9 Lavabo du choeur

Ph.Inv.J.L.DUTHU
94 58 0263 X



Fig.10 Voûte du chœur : décor peint (angle
antérieur gauche)

Ph.Inv.J.L.DUTHU
94 58 0259 X



Fig.11 Voûte du chœur : décor peint (angle
postérieur gauche)

Ph.Inv.J.L.DUTHU
94 58 0260 X



Fig.12 Voûte du chœur : décor peint (angle
postérieur droit)

Ph.Inv.J.L.DUTHU
94 58 0261 X



Fig.13 Voûte du chœur : décor peint (angle
antérieur droit)

Ph.Inv.J.L.DUTHU
94 58 0262 X

