

Localisation : 58
Aire d'étude : Tannay
Commune : Asnois
Adresse : rue du Château

Titre courant : **Château**
Dénomination : château

Référence : IA58000266

Cartographie : Lambert2 0695310 2267300

Cadastre : 1984 AB 206

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1995, 1999 par Bernard Lauvergeon

(c) Inventaire général, 1995

HISTORIQUE

Datation : 15e siècle , 17e siècle , 1ère moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : De 1140 à 1403, la terre d'Asnois appartient à la branche cadette des seigneurs de Saint Vérain avant d'échoir aux Beaujeu. En 1469 Blain de Beaujeu, en cédant une partie des terres à Pierre de Digoine, partage le village en deux seigneuries : Asnois le Château et Asnois le Bourg. Asnois le Château passe successivement par mariage dans les familles de Salazar, en 1496, puis de Blanchefort, en 1583, cette dernière réunissant les deux seigneuries. La terre d'Asnois échoit enfin, vers 1775, aux Lemuet de Bellombre. Les parties les plus anciennes du château, et notamment l'escalier en vis, datent de la fin du 15e siècle, mais les bâtiments actuels ont été en grande partie reconstruits au 17e siècle par la famille de Blanchefort comme en témoignent les armoiries peintes dans le petit cabinet. Les communs datent de la 1ère moitié du 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : ferme ; remise ; logement ; kiosque ; serre ; four à pain

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit

Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; 1 étage carré ; étage en surcroît

Couvrement : voûte en berceau segmentaire

ELEVATIONS : élévation à travées

Localisation	: 58 - Asnois	Réf. : IA58000266
Adresse	: rue du Château	
Titre courant	: Château	
Dénomination	: château	

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; noue ; pignon couvert

DISTRIBUTION : escalier de distribution extérieur ; escalier hors-oeuvre ; escalier droit ; en maçonnerie ; escalier intérieur ; escalier dans-oeuvre ; escalier en vis sans jour ; en maçonnerie ; escalier intérieur ; escalier dans-oeuvre ; escalier droit ; en maçonnerie

DECOR

Technique : sculpture ; peinture (étudiée dans la base Palissy)

Représentation : personnage profane, armoiries, pinacle, ornement végétal

bâtiment est Sujet : personnages assis dans les écoinçons, mutilés, armoiries piochées, illisibles, encadrement architecturé à décors de pinacles et de chou frisé, support : encadrement de la porte d'entrée de la cage de l'escalier .

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Château implanté sur une terrasse aménagée, au nord-est du village. Logis de plan en L comprenant un rez-de-chaussée de plain-pied, fortement taluté à l'ouest, un étage carré et un demi-étage. Bâtiment plus bas, sur l'angle nord-ouest, abritant une remise. Portail découvert en bordure de la rue du Château. Remise et écuries au même alignement, à droite du portail ; logis sur cave à gauche ; serre adossée et four à pain, à l'arrière, au même droit. Terrasse en contrebas, au sud, desservie par un escalier droit, au sud-est, et par un plan incliné, à l'ouest. Accès direct au coteau, à l'est, par un escalier rentrant interrompant le mur de soutènement de la terrasse, dans l'axe d'un kiosque en ciment armé à imitation de troncs ébranchés. Bâtiment ouest simple en profondeur ; deux salles voûtées en berceau segmentaire au rez-de-chaussée ; cheminée monumentale en pierre de Chevroches dans le mur de refend de la salle nord. Escalier en vis dans le bâtiment est. Petit cabinet à décor peint, doublé d'une resserre, et salon lambrissés, à l'extrémité du bâtiment. Encadrement de la porte extérieure de la cage de l'escalier à arêtes chanfreinées ; encadrements des autres baies des bâtiments est et ouest en arc segmentaire, à feuillures (baies du demi-étage murées sur la façade antérieure du bâtiment ouest) . Caves voûtées en berceau plein-cintre. Ancienne ferme du château, au nord, en bordure d'une vaste basse-cour accessible depuis la rue du Château par un portail monumental couvert.

Doc. 001 Vue d'ensemble prise du sud. Carte postale ancienne

94 58 1773 X



Fig. 001 Portail d'accès à la basse-cour

94 58 0020 V



Fig. 002 Bâtiment sud-ouest. Élévation antérieure

96 58 0274 V



Fig. 003 Bâtiment sud-ouest. Élévation antérieure, détail

96 58 0275 X



Fig. 004 Bâtiment est. Vue d'ensemble

96 58 0270 V



Fig. 005 Bâtiment est. Façade nord-est

96 58 0271 V



Fig. 006 Vue d'ensemble des élévations postérieures

94 58 0018 X



Fig. 007 Vue d'ensemble prise du sud-est, depuis la terrasse inférieure

96 58 0273 V



Fig. 008 Vue prise du sud, depuis la terrasse supérieure

96 58 0272 V



Fig. 009 L'arcade d'entrée de la cage du grand escalier. Détail du couronnement

96 58 0280 X



Fig. 010 Logis annexe, serre adossée et chambre à four

96 58 0279 X



Fig. 011 La remise et les écuries

96 58 0278 X



Fig. 012 Le kiosque et l'escalier d'accès à la terrasse inférieure

96 58 0277 X



Fig. 013 Le kiosque. Vue axiale

96 58 0276 X



Fig. 014 Ancienne ferme du château. Vue d'ensemble

94 58 0022 V

