FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Courvières
- route de Salins



Dossier IA00014041 réalisé en 1975

Auteur(s) : Liliane Hamelin, Bernard Lardière, Gilbert Poinsot

Période(s) principale(s) : 17e siècle / 18e siècle

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit
Toit : tuile mécanique, métal en couverture
Etages : 1 étage carré
Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier droit
Typologie : grange haute

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé :** https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00014041/index.htm

Aire d'étude et canton : Levier

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : citerne

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Extérieur : vue d'ensemble.

N° de l'illustration : 19792500161X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19782500321X
Date : 1978
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Extérieur : pignon de l'habitation et goutterot postérieur.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l’illustration : 19792500162X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine




Façade postérieure.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19782500322X
Date : 1978
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Extérieur : gouttereau antérieur.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500163X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine




Détail du pignon d'habitation.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500280X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Cheminée de la première cuisine.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500281X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Cheminée de la deuxième cuisine.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500282X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Le "poële" : boiseries et portes de placard derrière, la plaque de cheminée.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l’illustration : 19792500289X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Groupe : éducation de la Vierge, de face.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l’illustration : 19792500283X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Groupe : éducation de la Vierge, de dos.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500284X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Groupe : éducation de la Vierge, de profil droit.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500285X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Armoire vue de face.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500286X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Armoire : détail d'un battant.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500287X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Le "poële" : boiserie et horloge encastrée.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l’illustration : 19792500288X
Date : 1979
Auteur : Dominique Dominguez
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine