# FERME DÉTRUITE APRÈS 1983.

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Courcelles-lès-Montbéliard
rue de Voujeaucourt

Dossier IA00014954 réalisé en 1986

Auteur(s) : Bernard Lardière



## Historique

Ferme de la 2e moitié du 18e siècle ou du 19e siècle

**Période(s) principale(s) :** 2e moitié 18e siècle / 19e siècle

### Eléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon, enduit
**Toit :** tuile mécanique
**Etages :** sous-sol, 1 étage carré
**Escaliers :** escalier dans-oeuvre

## Informations complémentaires

**Aire d'étude et canton :** Audincourt

**Dénomination :** ferme

**Parties constituantes non étudiées :** cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de face.**
25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500076Z
Date : 1983
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de trois quarts gauche.**
25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500077Z
Date : 1983
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de trois quarts.**
25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500075Z
Date : 1983
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine