FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Crançot

Dossier IA00015044 réalisé en 1986

Auteur(s) : Bernard Pontefract



Historique

La parcelle était bâtie sur le cadastre de 1817

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon
Toit : lave en couverture, tuile mécanique
Etages : 1 étage carré
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Conliège

Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure en 1976.

N° de l'illustration : 19763900259Z
Date : 1976
Auteur : Bernard Pontefract
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure vue de trois quarts gauche en 1979.
39, Crançot 1ère ferme

N° de l'illustration : 19793900110X
Date : 1979
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure vue de trois quarts droit en 1979.
39, Crançot 1ère ferme

N° de l'illustration : 19793900111X
Date : 1979
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine