FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Crançot

Dossier IA00015048 réalisé en 1986

Auteur(s) : Bernard Pontefract



Historique

La parcelle était bâtie sur le cadastre de 1817

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon
Toit : lave en couverture
Etages : 1 étage carré
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Conliège

Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.
39, Crançot 5e ferme

N° de l'illustration : 19793900108X
Date : 1979
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure en 1976

N° de l'illustration : 19763900253Z
Date : 1976
Auteur : Bernard Pontefract
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine