FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Crançot

Dossier IA00015049 réalisé en 1986

Auteur(s) : Bernard Pontefract



Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit
Toit : tuile plate, lave en couverture
Etages : 1 étage carré
Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier de distribution extérieur, escalier droit

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Conliège

Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure : vue éloignée.
39, Crançot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900113X
Date : 1979
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.
39, Crançot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900115X
Date : 1979
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure vue de trois quarts droit.
39, Crançot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900114X
Date : 1979
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure vue de trois quarts gauche.
39, Crançot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900117X
Date : 1979
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure.
39, Crançot 6e ferme

N° de l’illustration : 19793900116X
Date : 1979
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine