
FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de
Belfort
Croix
9 rue Principale



Dossier IA00016733 réalisé en 1986
Auteur(s) : Bernard Lardière

Historique

Edifice du 19e siècle, postérieur au cadastre de 1824

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit
Toit : tuile mécanique
Etages : sous-sol, 1 étage carré
Élévation : élévation à travées
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Beaucourt


Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.
90, Croix, 12 rue Principale

N° de l'illustration : 19829000196Z
Date : 1982
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.
90, Croix, 9 rue Principale

N° de l'illustration : 19829000194Z
Date : 1982
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail de la façade antérieure.
90, Croix, 9 rue Principale

N° de l'illustration : 19829000195Z
Date : 1982
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine