FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort
Croix
rue Derrière les Mûres



Dossier IA00016734 réalisé en 1986
Auteur(s) : Bernard Lardière

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit
Toit : tuile mécanique, tuile plate
Etages : 1 étage carré
Élévation : élévation à travées
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Beaucourt

Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

N° de l'illustration : 19829000197Z
Date : 1982
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine