MOULIN, ACTUELLEMENT MAISON

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Leuglay
Le Moulin

Dossier IA21005643 réalisé en 2016 revu en 2021

Auteur(s) : Baptiste Quost

Historique

Un moulin est représenté à cet emplacement sur le Plan général des bois de la Chartreuse de Lugny dressé en 1688 (ADCO, 48H20). La correspondance entre les bâtiments représentés et ceux visibles actuellement n'est pas complète, mais certaines structures pourraient dater de cette première implantation. Le moulin a été modifié au début du 19e siècle, par l'ajout ou le remaniement de l'aile nord, dont un linteau de porte accueille la date "1817".
Des modifications sont apportées dès la seconde moitié du 20e siècle lorsque le site est converti en habitation : la façade ouest est largement percée de baies, le passage du bief (entre les deux corps de bâtiment) est obturé et un avant-corps accueillant un escalier est rapporté contre le mur pignon sud. Des modifications sont également apportées aux toitures, percées de lucarnes supplémentaires.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle / 1er quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1817 (porte la date)

Description

Les bâtiments du moulin sont adossés à la digue d'une ancienne retenue d'eau visible sur les plans anciens. Plusieurs biefs sont encore lisibles et la digue conserve leurs ouvrages de franchissement. Le bief principal, destiné à l'alimentation des roues, est partiellement enterré.
Le moulin est formé de deux corps de bâtiments initialement séparés par le bief, mais raccordés par une structure ajourée liée aux roues (des poutres sont encore visibles, provenant d'un probable ouvrage partiellement en pan de bois). La façade ouest présente des modifications tardives, liées à la transformation du moulin en habitation : le mur, presque aveugle initialement, est ajouré de nombreuses baies à l'encadrement en béton. Le moulin est complété par une grange, implantée en limite de cours d'eau.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit
Toit : tuile
Etages : étage de soubassement, rez-de-chaussée, comble à surcroît
Energie utilisée : énergie hydraulique produite sur place roue hydraulique verticale

Sources documentaires

Documents d’archives

- **Plan général des bois, 1688**
  AD Côte-d'Or. 48 H 20. Plan général des bois, 1688.
  Lieu de conservation : Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon- Cote du document : 48 H 20

Informations complémentaires

Observations :

Le moulin se situe dans le cœur du Parc national de forêts et bénéficie, à cet égard, d'un régime de protection associé au bâti.

Thématiques : recensement des ouvrages liés à l'eau des vallées de l'Aube et de l'Ource

Aire d'étude et canton : aire optimale d'adhésion du Parc national de forêts

Hydrographie : dérivation de l' Ource

Dénomination : moulin, maison

Parties constituantes non étudiées : grange, digue, déversoir de superficie

© Parc national de forêts, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, Région Grand-Est - Inventaire général

Photographie ancienne de l'élévation est.
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

N° de l'illustration : 20162100744NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Communication interdite, reproduction interdite
© Collection particulière



Vue de l'élévation est du moulin.
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

Source :

LEUGLAY (Côte-d'Or). Moulin de la corroirie, éditeur inconnu, date inconnue : carte postale (coll. privée).
Lieu de conservation : Collection particulière

N° de l'illustration : 20162100745NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Collection particulière

Vue du moulin de puis la route départementale, au nord.
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

N° de l'illustration : 20162100735NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Parc national de forêts

Vue de la route d'accès, ancienne digue, qui délimitait la retenue d'eau (à gauche).
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

N° de l'illustration : 20162100736NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
© Parc national de forêts

Vue de l'élévation est et, sur la gauche à l'arrière plan, de la grange associée au moulin.
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

N° de l'illustration : 20162100737NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Communication interdite, reproduction interdite
© Parc national de forêts

Détail de la porte du corps de bâtiment nord, qui porte la date "1837".
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

N° de l'illustration : 20162100738NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Communication interdite, reproduction interdite
© Parc national de forêts



Vue de l'élévation nord.
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

N° de l'illustration : 20162100739NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Communication interdite, reproduction interdite
© Parc national de forêts

Vue des élévations nord et ouest.
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

N° de l'illustration : 20162100740NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Communication interdite, reproduction interdite
© Parc national de forêts

Vue des élévations ouest et, sur la droite, de la grange associée au moulin.
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

N° de l'illustration : 20162100741NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Communication interdite, reproduction interdite
© Parc national de forêts

Détail de l'élévation ouest.
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

N° de l’illustration : 20162100742NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Communication interdite, reproduction interdite
© Parc national de forêts

Vue très partielle des maçonneries du moulin au niveau du passage de l'ancien bief et de l'ancrage des roues.
21, Leuglay, lieudit : Le Moulin

N° de l'illustration : 20162100743NUC2A
Date : 2016
Auteur : Baptiste Quost
Communication interdite, reproduction interdite
© Parc national de forêts