COLOMBIER

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Brémur-et-Vaurois
Brémur - rue du Château



Dossier IA21005847 réalisé en 2022
Auteur(s) : Morgane Guillemin

Historique

Le colombier n'est pas visible sur le plan cadastral de 1810.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?) / 20e siècle (?)

Description

Colombier de plan circulaire couvert en pierre calcaire. Les pierres reposent sur une charpente en bois. Le colombier est percé d'une porte piétonne et de deux lucarnes. Un larmier scinde l'élévation en deux et permet d'écarter les eaux pluviales. La lucarne sud est particulièrement soignée : deux volutes encadrent la partie centrale du fronton. A l'intérieur, la charpente formée d'un poteau central pivotant, des potences réunissant le poteau à une échelle tournante et les boulins sont conservés.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit
Toit : calcaire en couverture
Couvrement : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit conique

Sources documentaires

Documents d'archives

- **Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Brémur-et-Vaurois.**
  Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Brémur-et-Vaurois.- Atlas parcellaire (1810) : 3 PP 107/4- Etat de section (1813) : 3 P ES 107-1/3
  Lieu de conservation : Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon- Cote du document : 3 P 579

Informations complémentaires

Thématiques : pierre sèche en couverture

Aire d'étude et canton : Parc national de forêts

Dénomination : colombier

© Parc national de forêts, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis le sud.
21, Brémur-et-Vaurois rue du Château, lieudit : Brémur

N° de l'illustration : 20222101032NUC4A
Date : 2022
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue des ouvertures côté sud.
21, Brémur-et-Vaurois rue du Château, lieudit : Brémur

N° de l'illustration : 20222101033NUC4A
Date : 2022
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail de la porte.
21, Brémur-et-Vaurois rue du Château, lieudit : Brémur

N° de l'illustration : 20222101034NUC4A
Date : 2022
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail de la lucarne sud.
21, Brémur-et-Vaurois rue du Château, lieudit : Brémur

N° de l'illustration : 20222101035NUC4A
Date : 2022
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail de la lucarne sud.
21, Brémur-et-Vaurois rue du Château, lieudit : Brémur

N° de l'illustration : 20222101037NUC4A
Date : 2022
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail de la lucarne sud.
21, Brémur-et-Vaurois rue du Château, lieudit : Brémur

N° de l'illustration : 20222101038NUC4A
Date : 2022
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail de la toiture.
21, Brémur-et-Vaurois rue du Château, lieudit : Brémur

N° de l'illustration : 20222101036NUC4A
Date : 2022
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue intérieure.
21, Brémur-et-Vaurois rue du Château, lieudit : Brémur

N° de l'illustration : 20222101113NUC4A
Date : 2022
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine