MAISON

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Rougemont
12 rue Maurice Demeusy

Dossier IA25000828 réalisé en 2010
Auteur(s) : Liliane Hamelin, Christophe Jacques



Historique

Cette maison est postérieure au cadastre de 1835.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Maison à deux logis construite en moellons de calcaire et enduits. Un grenier est situé au-dessus du logis gauche. Cette maison est abritée par un toit à longs pans, demi-croupes et tuiles en écaille. La demi-croupe côté rue a été agrandie par une longue avancée reposant sur trois piliers afin, sans doute, de protéger les entrées des logis. Ni l'intérieur, ni le sous-sol n'ont pu être visités.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit
Toit : tuile en écaille
Etages : sous-sol, en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Thématiques : petites cités comtoises de caractère

Aire d'étude et canton : Rougemont

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées : jardin

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale.
25, Rougemont, 12 rue Maurice Demeusy

N° de l'illustration : 20102500393NUC4A
Date : 2010
Auteur : Jérôme Mongreville
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.
25, Rougemont, 12 rue Maurice Demeusy

N° de l'illustration : 20102500394NUC4A
Date : 2010
Auteur : Jérôme Mongreville
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure, vue rapprochée.
25, Rougemont, 12 rue Maurice Demeusy

N° de l'illustration : 20102500395NUC4A
Date : 2010
Auteur : Jérôme Mongreville
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine