# FERME ET ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION DE FRANCIS BAVEREL

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Villers-le-Lac
les Pargots - 13 rue des Vieux
Pargots



Dossier IA25001580 réalisé en 2016

Auteur(s) : Laurent Poupard

## Historique

La ferme peut dater de la deuxième moitié du 18e siècle ou du premier quart du 19e. Attestée en 1817 sur le plan cadastral napoléonien (D 191), elle appartient alors à Philippe Michel puis passe au début des années 1820 à Alexis Michel dit le Petit (1768-1835), également propriétaire des bâtiments au nord (D 196 et 198, ce dernier correspondant à une "scie à eau") et de l'étang (D 197) entre eux. Elle est ensuite transmise à son fils Philippe Cyprien (1808-1855) puis vers 1880-1882 à Simon Amiot, qui semble l'agrandir vers 1886. Après de nouveaux changements de propriétaire, le bâtiment est acquis au cours des années 1920 par Francis Baverel (1853-1927). A la fois paysan et mécanicien, ce dernier fabrique, seul et à l'aide de tours à pédale, des petites machines (fraiseuses ou autres) destinées aux horlogers. Son atelier disparaît avec lui en 1927, son fils Georges (1902-1970) ne reprenant que l'activité agricole. La ferme est actuellement à usage d'habitation.

**Période(s) principale(s) :** limite 18e siècle 19e siècle

## Description

La ferme associe murs de moellons calcaires enduits et pan de bois essenté de planches ; ce dernier est notamment présent dans la lambrichure et le rang pendu du pignon nord, surmontant un balcon continu. Elle comporte un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage en surcroît et un comble, desservis par un escalier dans-oeuvre. Elle est coiffée par un toit à longs pans, pignons couverts et couverture de tuiles mécaniques.

### Eléments descriptifs

**Murs :** calcaire, bois, moellon, pan de bois, enduit, essentage de planches
**Toit :** tuile mécanique
**Etages :** étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît, étage de comble
**Escaliers :** escalier dans-oeuvre

## Sources documentaires

### Documents d’archives

- **3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, [1812-1977]**
  3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, 1817-1973- 3 P 628 : Atlas parcellaire (18 feuilles), dessin (plume, lavis), par les géomètres du cadastre Vial et Girardier, 1817- 3 P 628/1-2 : Registre des états de sections (1817 ?) - 3 P 628/3-4 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties, 1822-1910- 3 P 628/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910- 3 P 628/10-12 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1973
  Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 628

### Documents multimédias

- **Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques**
  Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques. Accessibles en ligne sur le site de Geneanet : http://gw.geneanet.org/

### Témoignages oraux

- **Droz Yves (témoignage oral)**
  Droz Yves, collectionneur de pièces horlogères et fondateur du Musée de la Montre, Villers-le-Lac
- **Marguier Arthur (témoignage oral)**
  Marguier Arthur, propriétaire des bâtiments, à Villers-le-Lac

## Informations complémentaires


**Thématiques :** patrimoine industriel du Doubs

**Aire d'étude et canton :** Pays horloger (le)

**Dénomination :** ferme, atelier

**Parties constituantes non étudiées :** atelier de fabrication, logement, fenil

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine




**Plan-masse et de situation.**
25, Villers-le-Lac, 13 rue des Vieux Pargots, lieudit : les Pargots

N° de l'illustration : 20162501482NUDA
Date : 2016
Auteur : Mathias Papigny
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Ferme située au lieu-dit Les Pargots : façade latérale gauche.**
25, Villers-le-Lac, 13 rue des Vieux Pargots, lieudit : les Pargots

N° de l'illustration : 19762500447X
Date : 1976
Auteur : Dominique Humbert
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Ferme située au lieu-dit Les Pargots : façade antérieure.**
25, Villers-le-Lac, 13 rue des Vieux Pargots, lieudit : les Pargots

N° de l'illustration : 19762500446X
Date : 1976
Auteur : Dominique Humbert
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble, depuis l'ouest (façades postérieure et latérale gauche).**
25, Villers-le-Lac, 13 rue des Vieux Pargots, lieudit : les Pargots

N° de l'illustration : 20162501405NUC4A
Date : 2016
Auteur : Sonia Dourlot
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure.**
25, Villers-le-Lac, 13 rue des Vieux Pargots, lieudit : les Pargots

N° de l'illustration : 20162501407NUC4A
Date : 2016
Auteur : Sonia Dourlot
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade latérale droite.**
25, Villers-le-Lac, 13 rue des Vieux Pargots, lieudit : les Pargots

N° de l'illustration : 20162501406NUC4A
Date : 2016
Auteur : Sonia Dourlot
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade postérieure : détail du garde-corps.**
25, Villers-le-Lac, 13 rue des Vieux Pargots, lieudit : les Pargots

N° de l'illustration : 20162501408NUC4A
Date : 2016
Auteur : Sonia Dourlot
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade latérale droite : extrémité de pièce de charpente sculptée.**
25, Villers-le-Lac, 13 rue des Vieux Pargots, lieudit : les Pargots

N° de l'illustration : 20162501409NUC4A
Date : 2016
Auteur : Sonia Dourlot
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade latérale droite : extrémité de pièce de charpente sculptée.**
25, Villers-le-Lac, 13 rue des Vieux Pargots, lieudit : les Pargots

N° de l'illustration : 20162501410NUC4A
Date : 2016
Auteur : Sonia Dourlot
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine