FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Vérissey

Dossier IA71001194 réalisé en 2005
Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme ne figurant pas sur le cadastre ancien, donc postérieure à 1836, remontant toutefois au 19ème siècle comme en témoigne son type de pan de bois.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme implantée parallèlement à la route, en retrait. Elle est constituée d'un logis flanqué de deux étables à gauche, et d'un toit à porcs-poulailler sous appentis à droite. Pan de bois à chevrons à remplissage de brique (carreaux de matériaux agglomérés (?) au surcroît) sur soubassement de pierre enduit. Escalier du grenier perpendiculaire à la façade, situé entre le logis et les étables. Porte gerbière à l'aplomb d'une porte d'étable. Auvent sur aisseliers sur la façade postérieure et auvent très débordant (en tuile mécanique) sur poteaux métalliques sur la façade antérieure. Pignon à gauche et croupe à droite. Pompe à roue et abreuvoir face au logis, en bordure de route.

Eléments descriptifs

Murs : brique, bois, ciment, pan de bois, enduit
Toit : tuile plate, tuile mécanique
Etages : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier droit, en charpente
Typologie : logis et dépendances sous un même toit

Informations complémentaires

- **:** https://http

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : étable, abreuvoir, toit à porcs, poulailler

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.
71, Vérissey

N° de l'illustration : 20057102597NUCA
Date : 2005
Auteur : Gaëlle Prost
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne