FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Cuisery

Dossier IA71001355 réalisé en 2007
Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien selon le même plan. C'est la ferme du château de Montrevault ou Montrevost, situé de l'autre côté de la route. Elle remonte probablement au 17ème siècle, comme en témoignent la hauteur du surcroît de la maison égale à celle du rez-de-chaussée et la lucarne. Plusieurs baies des étables sont remaniées : celles qui surplombent chaque porte ont visiblement été élargies.

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme implantée perpendiculairement à la route, au fond d'une impasse, sur une hauteur dominant la Seille. Elle est constituée d'une maison et d'un bâtiment des dépendances implanté parallèlement à la façade postérieure. La maison est en pierre, constituée de deux pièces, celle de droite étant chauffée par une cheminée au petit pan, avec pierre d'évier sur la façade antérieure. Un petit jour de grenier rectangulaire au droit de chaque porte. Une unique lucarne en bois en façade antérieure. Auvent sur chevrons. Four en pierre couvert de tuiles creuses implanté dans l'angle antérieur droit de la maison. Bâtiment des dépendances constitué d'une grange en pan de bois flanquée de trois étables en pierre sur sa droite. Pan de bois à bois courts parallèles, à remplissage de brique sur soubassement de pierre. La pierre rose provient de Préty.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, bois, brique, moellon, pan de bois
Toit : tuile plate, tuile mécanique, tuile plate mécanique, tuile creuse
Etages : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Typologie : logis et dépendances en vis-à-vis

Informations complémentaires

- **:** https://http

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : four à pain, grange, étable

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade de l'habitation.
71, Cuisery

N° de l'illustration : 20067101198NUCA
Date : 2006
Auteur : Gaëlle Prost
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.
71, Cuisery

N° de l'illustration : 20067101197NUCA
Date : 2006
Auteur : Gaëlle Prost
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne