ÉDIFICE COMMERCIAL

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Mervans

Dossier IA71001425 réalisé en 2007
Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Maison figurant sur le cadastre ancien. Sur plusieurs cartes postales anciennes on aperçoit la très haute toiture et la triple arcature de rez-de-chaussée de la façade d'origine. L'arcade a probablement été détruite au début du 20ème siècle pour aligner la façade de la maison avec les autres et ainsi élargir la route. Ce premier état explique le brisis du versant antérieur de la toiture désormais coupée. Le rez-de-chaussée divisé en deux commerces et très remanié au 20ème siècle n'a plus d'intérêt. Au début du 20ème siècle, probablement, on a manifestement découpé l'auvent pour accoler le mur pignon d'une maison à étage à son petit pan gauche.

Période(s) principale(s) : 15e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Maison de plan rectangulaire, distribuée en profondeur, implantée parallèlement à la route. Une grande surface de toiture couvre le versant et l'appentis postérieurs sans aucune rupture de pente. La maison est en pans de bois à "bâton-rompu" et croix-de-saint-André, potelets pour l'appentis, à remplissage de brique sur soubassement de brique. Les décharges ont une section de 15cm et les poteaux une section de 30 cm. De grosses clés à tenon passant et une baie d'origine à encadrements chanfreinés sont visibles au petit pan droit. Dans le logement de gauche, au rez-de-chaussée, on peut voir au plafond des poutres de 45cm de section, chanfreinées avec congés et décor transversal de cordons et de denticules aux extrémités. Ici on accède à l'étage par un escalier central. Dans le logement de droite on accède à l'étage par un escalier tournant situé dans l'appentis postérieur. L'étage est chauffé par une cheminée double de 2m50 de large. Ses piédroits, tout comme le manteau, sont en bois chanfreinés avec congés. Ici les poutres sont soutenues à leur extrémité par des aisseliers reposant sur des écussons sculptés en relief dans les poteaux porteurs. La charpente est constituée de deux fermes dont les entraits (ainsi que les pannes intermédiaires) reposent sur des poteaux. Le double faîtage est contreventé par des croix-de-saint-André et supporté par des aisseliers. Auvent sur chevrons. Puits au mur de margelle quasi inexistant, à superstructure en pierre à rouleau, situé dans l'angle postérieur droit de la maison.

Eléments descriptifs

Murs : brique, bois, pan de bois, enduit, badigeon
Toit : tuile plate mécanique
Etages : 1 étage carré
Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier droit, en charpente

Informations complémentaires

- **:** https://http

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : édifice commercial

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.
71, Mervans

N° de l'illustration : 20077100308NUC1A
Date : 2007
Auteur : Gaëlle Prost
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine