

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Courvières
- route de Salins

Dossier IA00014041 réalisé en 1975

Auteur(s) : Liliane Hamelin, Bernard Lardièrre, Gilbert Poinot



Période(s) principale(s) : 17e siècle / 18e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique, métal en couverture

Étages : 1 étage carré

Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier droit

Typologie : grange haute

Informations complémentaires

- Voir le dossier numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00014041/index.htm>

Aire d'étude et canton : Levier

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : citerne

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Extérieur : vue d'ensemble.

N° de l'illustration : 19792500161X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19782500321X

Date : 1978

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Extérieur : pignon de l'habitation et goutterot postérieur.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500162X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19782500322X

Date : 1978

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Extérieur : gouttereau antérieur.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500163X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail du pignon d'habitation.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500280X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Cheminée de la première cuisine.

25, Courvières, lieudit : route de Salins


N° de l'illustration : 19792500281X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Cheminée de la deuxième cuisine.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500282X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Le "poêle" : boiseries et portes de placard derrière, la plaque de cheminée.
25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500289X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Groupe : éducation de la Vierge, de face.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500283X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Groupe : éducation de la Vierge, de dos.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500284X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Groupe : éducation de la Vierge, de profil droit.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500285X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Armoire vue de face.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500286X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Armoire : détail d'un battant.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500287X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Le "poêle" : boiserie et horloge encastrée.

25, Courvières, lieudit : route de Salins

N° de l'illustration : 19792500288X

Date : 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine