

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Crançot

Dossier IA00015048 réalisé en
1986

Auteur(s) : Bernard Pontefract



Historique

La parcelle était bâtie sur le cadastre de 1817

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon

Toit : lave en couverture

Etages : 1 étage carré

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Conliège

Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

39, Crayot 5e ferme

N° de l'illustration : 19793900108X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure en 1976

N° de l'illustration : 19763900253Z

Date : 1976

Auteur : Bernard Pontefract

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine