

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône  
Beaumont-lès-Pin

Dossier IA00015929 réalisé en 1976 revu en  
1979

Auteur(s) : Christiane Claerr, Bernard Lardière



**Période(s) principale(s) :** 18e siècle

### Éléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon, enduit

**Toit :** tuile mécanique, tuile plate

**Etages :** sous-sol, 1 étage carré

**Escaliers :** escalier de distribution extérieur, escalier droit, escalier dans-oeuvre

### Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé :** <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00015929/index.htm>

**Aire d'étude et canton :** Marnay

**Dénomination :** ferme

**Parties constituantes non étudiées :** enclos, cour, jardin, terrasse en terre-plein, four à pain

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de situation.**

70, Beaumotte-lès-Pin rue du Gour

N° de l'illustration : 19797000083Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble.**

70, Beaumotte-lès-Pin

N° de l'illustration : 19827000466X

Date : 1982

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Maison d'habitation : façades antérieure et latérale droite.**

70, Beaumotte-lès-Pin rue du Gour

N° de l'illustration : 19797000085Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine