

MOULIN

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Dampierre-en-Bresse
Grange - 7 route de Grange

Dossier IA71001122 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Moulin datant vraisemblablement du 19ème siècle, comme en témoigne son type de pan de bois, sa demi-croupe, les matériaux et les baies plein cintre du logis. Il est antérieur à 1830 puisque figuré sur le cadastre ancien, sans le toit à porcs construit ultérieurement. Le bâtiment des dépendances et le four datent sans doute de la même époque. Une travée ajoutée à droite du logis (sans chaînage d'angle ni soubassement). Une grande étable ajoutée à gauche du bâtiment des dépendances. La force hydraulique est remplacée par un moteur électrique entre 1950 et 1965.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Moulin constitué d'un long bâtiment en bordure de route : l'eau passe sous l'extrémité gauche et le logis est à droite. Bief aménagé à partir d'un étang situé perpendiculairement, de l'autre côté de la route. Bâtiment des dépendances en vis-à-vis, long toit à porcs-poulailler sur sa gauche fermant un côté de la cour, four sur le quatrième côté. Partie gauche du moulin en pan de bois à chevrons, sur piliers de brique à contreforts à gauche et soubassement de pierre à droite. Entre les piliers : trois axes pour les roues actionnant les trois meules. Demi-croupe. Logis en brique, encadrements de baie, chaînage d'angle et soubassement en pierre. Auvent sur aisseliers en façades, sol du "sevron" en carrons. Pignon à droite. Tuile plate. Bâtiment des dépendances en pierre (matériau aggloméré et brique au surcroît) constitué de deux granges et de trois étables (celle des chevaux à l'extrémité droite). Fenêtres en brique. Aérations en forme de losange sur les étables. Cloisons en pierre mais tiers supérieur en brique. Une étable à vaches laitières en matériau aggloméré, un peu plus haute, accolée à sa gauche. Auvent sur aisseliers en façade. Pignons et tuile mécanique. Toit à (6) porcs et poulailler, en matériau aggloméré. Four en brique et en pan de bois à chevrons sur "murot" de pierre, couvert de tuile plate. Puits circulaire en ciment à superstructure à rouleau dans l'angle antérieur droit de la maison.

Éléments descriptifs

Murs : brique, bois, calcaire, ciment, pan de bois, moellon

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Typologie : logis et dépendances en vis-à-vis

Informations complémentaires

- : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Hydrographie : ruisseau de Grange

Dénomination : moulin

Parties constituant non étudiées : puits, grange, poulailler, étable à chevaux, étable à vaches, toit à porcs, abreuvoir

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade de 3/4 droit.

71, Dampierre-en-Bresse, 7 route de Grange, lieudit : Grange

N° de l'illustration : 20057102534NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



Vue d'ensemble de 3/4 gauche.

71, Dampierre-en-Bresse, 7 route de Grange, lieudit : Grange

N° de l'illustration : 20057102535NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne