

ÉDIFICE COMMERCIAL

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Mervans

Dossier IA71001426 réalisé en 2007

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Maison figurant sur le cadastre ancien, déjà divisée en deux parcelles en 1825. A droite deux petits appentis ont été ajoutés sur la façade postérieure. A gauche la façade postérieure et les deux tiers du petit pan sont recouverts de brique. Aucune cheminée n'est conservée dans le logis de gauche. A l'origine les quatre fenêtres de la façade de l'étage avaient le bandeau saillant comme appui. Aujourd'hui celles de gauche sont agrandies par le haut et celles de droite sont agrandie par le bas coupant ainsi le bandeau.

Période(s) principale(s) : 15e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Maison de plan rectangulaire, double en profondeur, implantée parallèlement à la route. Le tiers antérieur de son rez-de-chaussée ouvre sur la rue grâce à quatre arcs constitués par cinq poteaux soutenant l'étage en encorbellement. Le pan de bois visible de l'étage est orthogonal en façade, à "poteaux rapprochés" au petit pan gauche et en "X" (deux niveaux d'entretoises) au petit pan droit. Remplissage de clayonnage au surcroît postérieur. Assemblages à mi-bois et à "trait de Jupiter". La façade de l'étage repose sur des poteaux de section carrée (chanfreinée) desquels partent deux à quatre aisseliers courbes, un par face. Elle est percée de quatre fenêtres à encadrement chanfreiné surmontant ou traversant le bandeau de bois qui délimite le tiers inférieur de la façade. La moitié gauche du rez-de-chaussée est surélevée car construite sur un cellier en brique voûté en berceau ouvrant en façade et traversant la maison de part en part. On accède à ce rez-de-chaussée par un escalier droit parallèle à la façade dont le palier surplombe la porte du cellier. Dès l'entrée un escalier en vis situé à droite dessert l'étage et le grenier. La charpente est constituée de trois fermes dont les entrails (ainsi que les pannes intermédiaires) reposent sur des poteaux. Le double faîtage est contreventé par des croix-de-saint-André et supporté par des aisseliers. La toiture est très haute, la souche de cheminée à solin très imposante, et l'auvent sur chevrons.

Eléments descriptifs

Murs : brique, bois, végétal en gros oeuvre, pan de bois, enduit

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : sous-sol, 1 étage carré

Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier droit, en charpente

Informations complémentaires

• : <https://http>

Protection

classé MH : 1913/09/10

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : édifice commercial

Parties constituentes non étudiées : cellier

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

71, Mervans

N° de l'illustration : 20077100309NUC1A

Date : 2007

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine