

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Frangy-en-Bresse
Charnay

Dossier IA71001467 réalisé en 2007

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien : en 1825 la maison était moins longue et le bâtiment des dépendances n'était pas l'actuel. La maison d'origine remonte probablement au début du 18ème siècle comme en témoignent ses pans de bois, ses ouvertures et la mouluration en doucine. L'extension à gauche et à droite de la maison remonte probablement au début du 19ème siècle comme en témoignent les pans de bois et l'escalier. Le dernier agrandissement, à l'extrémité gauche, date de 1870 comme l'indiquent les chiffres peints à l'extrémité d'une poutre. Le bâtiment des dépendances date lui aussi du 19ème siècle tout en étant postérieur à 1825, date du cadastre ancien. Une partie de l'habitation a accueilli le café "Chez Olga" jusqu'en 2006.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle / 19e siècle

Dates : 1870 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre :

maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme implantée perpendiculairement à la route, constituée d'une maison et d'un bâtiment des dépendances en vis-à-vis. La maison d'origine est en pans de bois à "bâton-rompu" sur soubassement de pierre. Le corps en avancée qui occupe la majeure partie de la façade est en pans de bois à potelets. Un très beau puits en pierre de taille est accolé à la façade. La potence en bois qui le surplombe contient une poulie. Elle est encadrée par deux autres potences, moulurées en doucine, qui devaient recevoir un auvent. Les deux pierres d'évier qui sont aujourd'hui au pied du puits sont probablement celles qui occupaient cet avant corps éclairé par deux petites fenêtres dont une à barreaux en bois. Les extensions à gauche et à droite sont en pans de bois à chevrons. Seule celle de droite a gardé sa galerie sur poteaux chanfreinés et aisseliers déterminant six arcs segmentaires. Le "sevron" est pavé de tomates et bordé de pierres qu'interrompent les dés de pierre recevant les poteaux. La galerie est fermée par l'avancée du mur pignon en pierre. Elle protège un escalier parallèle à la façade dont la rampe est constituée de balustres en bois découpé. A l'extrémité droite du bâtiment un escalier en bois perpendiculaire à la façade donne accès à un cellier. L'extension de gauche est constituée de deux pièces entre lesquelles se trouve l'escalier du grenier, demi-hors-oeuvre, perpendiculaire à la façade. Le bâtiment des dépendances, en brique, est constitué de trois granges et de quatre étables. Quatre corps en avancée de plan carré ponctuent la façade : poulailler, toit à porcs ? L'un d'entre eux est un pigeonier.

Eléments descriptifs

Murs : brique, bois, calcaire, pan de bois, moellon

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Typologie : logis et dépendances en vis-à-vis

Informations complémentaires

- : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituant non étudiées : cellier, puits, grange, poulailler, pigeonnier, étable, toit à porcs

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade postérieure.

71, Frangy-en-Bresse, lieudit : Charnay

N° de l'illustration : 20077100344NUC1A

Date : 2007

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade antérieure.

71, Frangy-en-Bresse, lieudit : Charnay

N° de l'illustration : 20077100345NUC1A

Date : 2007

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine